

## Организационные документы по охране атмосферного воздуха

### 5. Эксплуатация ГОУ

п.7, ст. 16, 30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ

На предприятии, имеющем газоочистные и пылеулавливающие установки, должна быть следующая документация:

- приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа;
- должностные инструкции для персонала обслуживающего установки очистки газа,
- паспорта на каждую установку очистки газов;
- план проверок эффективности работы газоочистного оборудования;
- инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа;
- приказ о порядке ведения журналов учета работы установок очистки газов;
- график планово-предупредительного (текущего) ремонта установок очистки газа.

**6. Замеры по токсичности и дымности автотранспорта (вести журнал или предоставлять протоколы замеров токсичности и дымности, если контрольные замеры проводятся по договору на другом предприятии при этом необходимо заключение договора, если силами предприятия, то иметь документы подтверждающие своевременную поверку приборов).**

- ст. 45 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- т. 17, п.1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ.

### 7. Журналы первичного учета по форме ПОД-1, 2, 3.

ст. 30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ.

ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик» (для источников, которые контролируются инструментальным путем),

ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха» (для учета выполнения предприятием мероприятий по сокращению количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, если такие мероприятия предусмотрены проектом ПДВ),

ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок» (учет работы газоочистных и пылеулавливающих установок)

**8. Отчет по форме федерального статистического наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха».**

- ст. 67 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ,
- ст.25, ст.30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ,
- Форма 2-ТП-воздух (срочная) - Приказ Росстата от 29.06.2011 № 336 (ежегодно до 7 июля после отчетного периода)
- Форма 2-ТП-воздух - Приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 (ежегодно до 22 января после отчетного периода)

**9. Документы лаборатории предприятия по контролю негативного воздействия на окружающую среду (при наличии):**

- положение о лаборатории, ее паспорт;
- документы по аккредитации (аттестации);
- свидетельства о поверке средств измерений органами государственной метрологической службы;
- паспорта на государственные стандартные образцы состава и свойств контролируемых объектов;
- результаты внутреннего и внешнего контроля качества выполняемых измерений;
- акты отбора проб и журналы их регистрации;
- аттестованные методики выполнения измерений;
- журналы результатов контроля воздействий на окружающую среду.